

Nr SN SAP	Nowy Nr Śr Trwałego	Nazwa aparatu	Uwagi	Data produkcji	Cena PLN netto
CA12270078	960004822	ADVIA 1200		07.04.2010	5 000,00
CA12330070	960004845	ADVIA 1800		20.08.2008	5 000,00
IR13391114	960004926	ADVIA 2120i		01.05.2011	3 000,00
IR21881135	960004924	ADVIA 2120i		01.09.2011	3 000,00
ROB20000719	940009433	ADVIA CENTAUR CP		23.03.2009	3 000,00
			Aparat w momencie deinstalacji pozbawiony komputera, który został zatrzymany do celów sprawdzenia innego aparatu. Zostanie dosłany do Ipsena w późniejszym terminie.		
IRL13061021	960004828	ADVIA CENTAUR XP		30.06.2010	8 000,00
221635	960004942	BCS XP		01.06.2012	3 000,00
170366	960004827	BCS XP		01.05.2007	2 000,00
380836	960004687	BCS XP		29.10.2008	2 000,00
290988	960004865	BCS XP		29.06.2009	2 000,00
401353	960004545	BCS XP		13.01.2011	2 000,00
131735	960004280	BCS XP		01.02.2013	4 000,00
312967	960004724	BN II		01.11.2011	3 000,00
161592	960004746	BN PROSPEC		01.04.2006	3 000,00
A3924	960004940	CA 560		21.05.2009	500,00
A4166	960004859	CA 560		09.02.2010	500,00
A4497	960004842	CA 560		31.08.2010	500,00
A4513	960004916	CA 560		18.10.2010	500,00
A3366	960004718	CA 560		01.12.2007	500,00
A3982	960004446	CA 560		28.10.2009	500,00
F5373	960004395	CA 560		01.11.2013	500,00
A3288/F5375	960004538	CA 560	jest zainstalowany u kl 8986107	01.12.2007	500,00
KPS44021041	960004796	CLINITEK ADVANTUS		21.01.2011	500,00
KWL27740941	960004742	CLINITEK ADVANTUS		23.04.2010	500,00
WL25850933	960004741	CLINITEK ADVANTUS		10.12.2009	500,00
RL04180720	960004384	CLINITEK ADVANTUS		20.06.2007	300,00
KPS41060952	960004539	CLINITEK ADVANTUS		20.09.2010	200,00
KPS60201239	960004540	CLINITEK ADVANTUS		01.12.2012	200,00
200563	960004835	CLINITEK STATUS PLUS		09.02.2010	100,00

D0907	960004934	IMMULITE 1000		01.10.2011	7 000,00
E0979	960004932	IMMULITE 1000		18.03.2009	5 000,00
K2799	940006635	IMMULITE 1000		01.08.2012	7 000,00
1108041023	960004715	RAPIDCHEM 744		26.02.2009	100,00
15840	960004858	RAPIDLAB 1245		20.04.2010	100,00
17262	960003942	RAPIDLAB 1265		01.02.2013	1 500,00
248/9604	960004777	RAPIDLAB 248		01.07.2012	500,00
248/8413	960004640	RAPIDLAB 248		01.10.2006	300,00
8521	960004646	RAPIDLAB 248		15.10.2007	200,00
6220	960004745	RAPIDLAB 348		01.12.2005	200,00
348/9982	960003796	RAPIDLAB 348	Analizator sprawny, bez wężyków pompek	09.07.2013	800,00
610030010	960004716	RAPIDPOINT 340		06.09.2010	100,00
10804	960004542	RAPIDPOINT 405	Uszkodzony Front Plate.	26.03.2010	200,00
223769-X	960004530	RXL MAX WO HM	Aparat sprawny, nie kompletny - brak kompresorów	19.10.2009	5 000,00
A1270	960004832	SYSMEX CA540		27.10.2008	200,00
F0667	960004709	VERSACELL		23.04.2010	1 000,00
				Total	83 500,00